

あと、20kgの圧力 作業時間が倍に…

先日、お客様からご相談を受けました。
油圧プレスを使って製品を作っているが、前は圧力計の針が180kgまで指していたが、最近160kgまでしか上がらず、製品を完成までに30分で終わっていた作業が1時間かかるようになってしまい…。
どうかならないかとご相談を受けました。
お客様に仕様図はお持ちですかと尋ねたところ、ないとの事でした。
小型油圧プレスだった為、作業段取りが良い時に弊社に持ち帰り調査する事にしました。
弊社、持ち帰り後、どこに原因があるか調査を始めました。
〇〇は、問題無い。××も大丈夫。
色々、調査して原因はポンプ内部の摩耗でした。
お客様に原因をご説明しメーカーに部品のご依頼をお願いしたところ、部品は廃盤になっておりました。
特急で代替品の部品を使い、手動操作だったので自動操作、機能性も向上出来るように改造しました。
お客様より、「まるで新品同様になった。こんなに良くしてくれてありがとうございます。」と、言ってもらえました。大変嬉しかったです。

油圧パワー



油圧技研株式会社
岡山県浅口市鴨方町小坂東 2614-1
TEL: 0865-44-7626
FAX: 0865-44-5583
E-mail: info@yuatsu.biz
URL: <http://www.yuatsu.biz>

油圧技研 検索

ニュースレターをご希望の方は、
下記必要事項入力上、FAX又はメールにて
送信してください。
年に数回FAXにて配信しております。
購読は無料です。

会社名 _____
TEL _____
FAX _____